

Sumário

1. Preparação de equipamento oxiacetilênico	9
2. Elaboração de linhas de fusão	17
3. Ponteamento pelo processo de soldagem oxiacetilênico	21
4. Soldagem de junta de topo na posição plana com adição de material – processo oxiacetilênico	25
5. Preparação de equipamento de soldagem ao arco elétrico com eletrodo revestido	28
6. Acendimento e manutenção de arco elétrico	32
7. Elaboração de cordões paralelos na posição plana – E.R.	36
Referência	38