

Sumário

1. Medição com paquímetro	9
2. Traçagem de retas no plano	11
3. Traçagem de arcos de circunferência	13
4. Limagem	16
5. Limagem de superfície convexa	20
6. Limagem de material fino	21
7. Furação com furadeira elétrica	24
8. Alargamento	27
9. Afiação de broca helicoidal	34
10. Curvamento de chapa	36
11. Roscagem manual com machos	38
12. Roscagem manual com tarraxa	40
13. Serragem manual	43
14. Serragem com serra tico-tico portátil	47
15. Corte manual de chapas	49
16. Dobramento na viradeira manual	53
17. Bobinadeira manual	56
18. Painel elétrico para testes	61
Referências	62